


ריכוז נתונים
דיווח על איכות המים במגידל שמש
בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א-2001,
אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של מגידל שמש פרטים על איכות המים הדוח מתייחס
לבדיקות שנעשו בישוב במגידל שמש בין התאריכים 01.07.24-30.09.24

ישוב	קבוצת בדיקה	סוג נקודה	מס' דגימות מתוכנן	מס' דגימות שבוצע	אחוז ביצוע	מס' דגימות תקינות	אחוז חריגה
מגידל שמש	שגרתית	רשת	42	36	85.71%	33	8.33%
מגידל שמש	חוזרת	רשת	8	8	100%	8	0%
מגידל שמש	פלואוריד	רשת	1	1	100%	מדובר בריכוז הטבעי	מדובר בריכוז הטבעי
מגידל שמש	THM	רשת	1	0	0%	--	--

1. התקן המיקרוביאלי למי השתייה הוא אפס חיידקים מסוג קוליפורם ב-100 מ"ל מי דגימה.
2. בתאריך 13.08.24 דווח ע"י המעבדה לבריאות הציבור בחיפה על ממצאים חריגים ב 3 נק' דיגום.
3. בוצעו שטיפות לקווים ובוצע דיגום חוזר מורחב בתיאום עם נציג משרד הבריאות.
4. תוצאות הדיגום החוזר יצאו תקינות.
5. פלואוריד - החל מאוגוסט 2014 בוטלה חובת תוספת הפלואוריד למי שתיה. ממצאי הדיגום מעידים על ריכוזו הטבעי במים המסופקים לצרכנים, דווח כי הריכוז נמוך מערך סף הבדיקה.
6. מתכות רשת - דיגום המשקף את איכות הצנרת. נדרש בתדירות של אחת לשנתיים. תוכנן לביצוע באוקטובר 2023 ובשל פרוץ המלחמה נדחה הביצוע לשנה הנוכחית. בוצע בחוגש יוני ודווח. כל התוצאות יצאו תקינות.
7. THM - פרמטר המייצג תוצר לוואי של חיטוי, תוכנן לשנה נוכחית ולא בוצע בשל סיכון הגעת הדוגם לאזור. נידחה בתיאום עם נציגי משרד הבריאות.
8. על פי תקנות מי השתייה, טווח הכלור הנותר החופשי, 0.1-0.5 מג"ל. הערכים המוצגים תקינים.
9. רמת העכירות המקסימלית המותרת היא 1 יע"ן. כל הממצאים תקינים.
10. תאגיד התנור פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים.



בברכה,
אינג' לואיס בלכר
מהנדס התאגיד

